

Forever Dark

Sötét textíliára vasalható fólia Figyelem! Nem minden lézernyomtatóban használható, kérje listánkat!

Használati utasításMásolás

- Színes lézermásolóval, vagy színes lézernyomtatóval vigyük fel a képet, vagy ábrát a transzfer papír gyári nyomtatás nélküli oldalára. Nincs szükség tükörképre!

<u>Termék</u>	<u>Transzfer</u>	<u>Hőmérséklet/ Nyomás/ idő</u>
Póló	200 °C / 60 sec	200 °C/3bar/ 30 sec
Sapka	120°C / 20 sec	100 °C/30 sec
Selyem nyakkendő	120°C / 30 sec	120 °C/60 sec
Táska (PES)	120 °C / 30 sec	120 °C/20 sec
Farmer	200°C / 30 sec	200 °C/3bar/ 30 sec
Bőrkabát	120 °C / 40 sec	120 °C/3bar/ 40 sec
Széldzseki (PES)	120 °C / 40 sec	120 °C/2-3bar/ 40 sec
Esernyő	120 °C / 40 sec	120 °C/2-3bar/ 40 sec
Pullóver	200 °C / 30 sec	200 °C/3bar/ 30 sec
Tenisz póló	200 °C / 30 sec	200 °C/3bar/ 30 sec

- Az ábrát vágjuk körbe.
- A **Forever dark** fóliáról húzzuk le a hátsó borító papírt.
- Tegyük a fóliát az anyagra képpel felfelé.
- Borítsuk be **Antistick** szilikonpapírral, a fényes felével lefelé, az ábra felé.
- Tegyük rá 5 ív géppapírt, amelyet előzőleg a prés alatt kiszárítottunk.
- Helyezzük a hőprésbe, és préseljük a megadott paraméterek mellett. Rövid hűlés után húzzuk le az **Antistick** papírt.